

COMMUNE DE SEIGNOSSE - ZA LAUBIAN 1

Liste des parcelles concernées par le transfert de compétence en matière de zones
d'activité économique

Section	Parcelle
AD	0061
AD	0062
AD	0063
AD	0064
AD	0065
AD	0066
AD	0067
AD	0068
AD	0069
AD	0070
AD	0071
AD	0072
AD	0073
AD	0074
AD	0075
AD	0076
AD	0077
AD	0078
AD	0079
AD	0081
AD	0082
AD	0083
AD	0191
AD	0204

DIAGNOSTIC DE LA ZA LAUBIAN 1 - SEIGNOSSE

Données des différents postes															
POSTE	Catégorie			Enrobé			Grave			Béton					
				Etat			Etat			Etat					
				Total	Bon	à surveiller	à reprendre	Total	Bon	à surveiller	à reprendre	Total	Bon	à surveiller	à reprendre
VOIRIE	Surface totale (m²)			3779	3643	0	7	136	136	0	0	0	0	0	
	Chaussée			717	342	0	2	359	359	0	0	16	0	0	
	Trottoir			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BORDURE	Linéaire total (ml)			CC1			Type 14			AC1					
				Etat			Etat			Etat					
				Linéaire (m)	Bon	à surveiller	à reprendre	Linéaire (m)	Bon	à surveiller	à reprendre	Linéaire (m)	Bon	à surveiller	à reprendre
	891			T2			Crt1								
				Etat			Etat								
				Linéaire (m)	Bon	à surveiller	à reprendre	Linéaire (m)	Bon	à surveiller	à reprendre				
				78	78	0	0	0	0	0	0	0			
ESPACES VERTS	Surface totale (m²)			Etat											
	Accotement			Bon	à surveiller	à reprendre									
	Ornement			5822	0	0									
ECLAIRAGE	Quantité candélabre			Etat			Type 1 Type 2								
	14			Bon	à remplacer	à redresser	étrier à remplacer	étrier à redresser	lanterne à remplacer	Massif à réaliser					
EAUX PLUVIALES	Type			Etat			Type			Etat					
	Regard avaloir			Bon	à surveiller	à reprendre	Regard grille			Bon	à surveiller	à reprendre	à reprendre		
	12			12	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
	Type			Etat			Type			Etat					
	Noue			Bon	à surveiller	à reprendre	Mur de tête			Bon	à surveiller	à reprendre			
DESORDRE DIVERS	Type			Etat			Type			Etat					
	Nid de poule			Falcotage			Affaissement			Gonflement					
0			0			0			0			0			

SEIGNOSSE - ZA Laubian

Département des LANDES
Commune de SEIGNOSSE

Zone Artisanale de Laubian

Visite du terrain effectuée le 05/09/2016

LEGENDE


- Périmètre de la Zone
- Emprise chaussée en enrobé
- Emprise voirie altérée
- Emprise trottoir et accès béton
- Emprise trottoir et accès grave
- Emprise trottoir et accès en enrobé
- Espaces verts accotement
- Espaces verts d'ornement
- Emprise voirie à reprendre
- Emprise voirie à surveiller
- ① Désordre constaté à reprendre
- ② Désordre constaté à surveiller
- X Prise de vue

Amélioration de l'urbanisme



Le présent document est une copie conforme du PDF original et ne doit pas être utilisé pour des fins autres que celles pour lesquelles il a été réalisé.

DESORDRES CONSTATES



Cf. Dossier photos



VUES DU SITE



Cf. Dossier photos



Planimétrie RGF 93 CC44

Échelle : 1:2000

